

Anleitung

Cubu flex life

Stanzen von stumpfen Winkeln (z.B. 135°-Ecken)




1 Das Profil umdrehen und mit der Dachfläche gerade auflegen, Spanner schließen und langsam stanzen.



2 Nur den Holzkern - nur bis zur Weichlippe stanzen.



3 An der Dachseite vorsichtig freischneiden.



4 Das Kernmaterial entfernen.



5 Das Profil an der Ecke montieren.

6 Zuletzt die Dachbeschichtung einschneiden.